

## INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431**

## Información del vehículo



Año:2017

Marca:Mercedes-Benz

Modelo: GLA 180

VIN:

Kilometraje:

## Organización de Inspección

Nombre del Taller:BOSCH MIRAMAR

Dirección:madero Tamaulipas Mexico

Código Postal:89410

Teléfono:8332569461

Email:asesor01@boschmiramar.com.mx

Número de Serie:

Hora prueba:2025-11-05 10:55:22

Técnicos:David



## System fault code Pre-Reparación

The following systems is abnormal:

FSCU - Bomba de combustible

DTC (1)

1.c42700 La cerradura de encendido electrónica ha recibido datos no plausibles.\_

Actual y memorizada

ECM - Unidad de control del motor(ME)

DTC (1)

1.C003A00 El sensor del número de revoluciones de rueda, detrás, derecha, tiene una irregularidad de funcionamiento.

MEMORIZADO

TCM - Unidad de control del cambio

DTC (1)

1.d40c00 Se ha recibido una señal de velocidad de la rueda atrás, derecha, no plausible.\_

Actual y memorizada

EFB-Freno de estacionamiento eléctrico