

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO  
Informe creado por LAUNCH X431

Información del vehículo

Año:2017  
Marca:Mercedes-Benz  
Modelo: [REDACTED] GLA 180  
[REDACTED]  
Kilometraje: [REDACTED]  
[REDACTED]



Organización de Inspección

Nombre del Taller:BOSCH MIRAMAR  
Dirección:madero Tamaulipas Mexico  
Código Postal:89410  
Teléfono:8332569461  
Email:asesor01@boschmiramar.com.mx  
Número de Serie: [REDACTED]  
Hora prueba:2025-06-11 11:17:56  
Técnicos:David



System fault code Pre-Reparación

The following systems is abnormal:

FSCU - Bomba de combustible

DTC (1)

1.c42700 La cerradura de encendido electrónica ha recibido Actual y memorizada datos no plausibles.\_

ECM - Unidad de control del motor (ME)

DTC (4)

1.P005B53 El electroimán de ajuste 1 "escape" (banco de MEMORIZADO cilindros 1) del CAMTRONIC está atascado en estado desconectado.El componente está desactivado.

2.P003C78 El electroimán de ajuste 1 "admisión" (banco de ACTUAL cilindros 1) del CAMTRONIC tiene una irregularidad de funcionamiento o está atascado en estado desconectado.La adaptación o el ajuste no son correctos.

3.P003D75 El electroimán de ajuste 1 "admisión" (banco de MEMORIZADO cilindros 1) del CAMTRONIC está atascado en estado desconectado.La posición de emergencia no se ha alcanzado.

4.P06DA00 La activación de la válvula de la bomba de aceite ACTUAL en el motor de combustión interna tiene una avería eléctrica o interrupción.

#### TCM - Unidad de control del cambio

DTC (10)

1.056200 La alimentación de tensión del borne 87 tiene subtensión.	MEMORIZADO
2.051300 No se ha concedido la autorización de arranque.	MEMORIZADO
3.263797 No se recibe la respuesta sobre la regulación de par.La función del sistema está limitada.	MEMORIZADO
4.c12100 La comunicación con,ESP tiene una irregularidad de funcionamiento.	MEMORIZADO
5.c10000 La comunicación con la unidad de control ''motor de combustión interna'' tiene una irregularidad de funcionamiento.	MEMORIZADO
6.c11500 La comunicación con la unidad de control ''cadena cinemática'' tiene una irregularidad de funcionamiento.	MEMORIZADO
7.c29100 La comunicación con el módulo electrónico de la palanca selectora tiene una irregularidad de funcionamiento.	MEMORIZADO
8.c25400 La comunicación con la cerradura de encendido electrónica tiene una irregularidad de funcionamiento.	MEMORIZADO
9.c12887 La comunicación con el freno de estacionamiento eléctrico tiene una irregularidad de funcionamiento.Falta el mensaje.	MEMORIZADO
10.c14187 La comunicación con el módulo de registro de señales y activación, delante, tiene una irregularidad de funcionamiento.Falta el mensaje.	MEMORIZADO

#### ESP-Programa de estabilidad electrónica

DTC (1)

1.C073300 El componente ''G1/7 (Batería adicional)'' es erróneo.	Actual y memorizada
--	---------------------

#### EZS - Cerradura electrónica de encendido

DTC (8)

1.B21DC01 La batería tampón de la cerradura de encendido electrónica tiene una irregularidad de funcionamiento.Existe una avería eléctrica general.	Actual y memorizada
2.B21DC01 La batería tampón de la cerradura de encendido electrónica tiene una irregularidad de funcionamiento.Existe una avería eléctrica general.	Actual y memorizada
3.B21DC01 La batería tampón de la cerradura de encendido electrónica tiene una irregularidad de funcionamiento.Existe una avería eléctrica general.	Actual y memorizada
4.B21DC01 La batería tampón de la cerradura de encendido electrónica tiene una irregularidad de funcionamiento.Existe una avería eléctrica general.	Actual y memorizada
5.B21DC01 La batería tampón de la cerradura de encendido electrónica tiene una irregularidad de funcionamiento.Existe una avería eléctrica general.	Actual y memorizada
6.B21DC01 La batería tampón de la cerradura de encendido electrónica tiene una irregularidad de funcionamiento.Existe una avería eléctrica general.	Actual y memorizada
7.B21DC01 La batería tampón de la cerradura de encendido electrónica tiene una irregularidad de funcionamiento.Existe una avería eléctrica general.	Actual y memorizada